





Relatório Fotográfico:



Registro 01 – Vista Interna da parede remanescente (frente do terreno).



Registro 02 – Vista Interna da parede remanescente (fundo do terreno).










Registro 03 – Ponto crítico da parede (extensão intermediária).



Registro 04 – Ponto crítico da parede (deslocamento devido à evolução das raízes da vegetação).











Registro 05 – Vista oposta do ponto crítico (nível do piso ao dente gerber do pilar é de 2,0m).













Registro 06 – Detalhe deslocamento da parede (nível do piso com afastamento de 6 cm).



CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul Bairro Centro – Porto Alegre/RS

SOP/1aCROP/449207201









Registro 07 – Detalhe deslocamento da parede (nível do dente gerber com afastamento de 11,5 cm).









Registro 08 – Vista externa da parede (frente do terreno).



Registro 09 – Vista externa da parede (fundo do terreno).









Registro 10 – Ponto crítico da parede (extensão intermediária).



Registro 11 – Ponto crítico da parede (extensão intermediária).

