



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Vista da escola e contêiner (módulo de cozinha e refeitório).



Sujidades/vegetação alta no terreno.



Fachada.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Vista do módulo de cozinha e refeitório (contêiner).



Quadro de distribuição danificado.
Barramento, disjuntores e fiação furtada.



Luminárias furtadas.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Louças furtadas e azulejos depredados.



Lavatórios furtados.



Fiações, rodapés e barra de proteção de paredes furtados.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Quadro verde depredado.



Infiltrações da cobertura. Telhas e cumeeiras danificadas em vendaval.



Divisórias leves e vidros da sala administrativa danificados. Folhas de porta furtadas.






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Infiltrações e pintura danificada.



Folha de porta furtada.



Tomadas, fios, rodapés e barras de
proteção de paredes furtados.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Portas arrombadas. Pavimentação
tátil furtada. Pinturas danificadas.



Eletrodutos danificados e furtados.
Rodapés furtados.



Formigueiro em sala de aula.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Pavimentação de tacos danificada pela enchente. Algumas peças apodrecidas.



Extintores de incêndio furtados.



Fachada do módulo de cozinha e refeitório com esquadrias furtadas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
27ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS



Vista da cozinha danificada.
Isolamento térmico e revestimentos
furtados. Metais furtados. Janelas
furtadas.



Vista do refeitório danificado.
Luminárias, aparelhos de ar-
condicionado, fiações e esquadrias
furtados. Revestimentos danificados e
furtados. Pavimentação danificada.



Postes metálicos de Iluminação
externa furtados.



Hastes metálicas para bandeiras
furtadas.



Nome do documento: Relatorio Fotografico.pdf

Documento assinado por

Robinson Blatt de Oliveira
Homero da Silva Tatsch

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / 27ªCROP / 294338702
SOP / 27ªCROP / 458449001

Data

09/03/2021 16:58:17
09/03/2021 17:24:34

