



Reedus
741-210-2100
3. Fung. 36306651 CAU 427805




TODO TELHADO SERÁ SUBSTITUÍDO POR TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICA. OBSERVAR A DIREÇÃO DE CAIMENTO DAS ÁGUAS DO TELHADO. OBSERVAR OS LADOS QUE CONTEMPLAM CALHAS.

[illegible]



Reelies
71. 310.10. 440105. 7001
J. Func. 363058511 CAU 427625-



FORRO A SER SUBSTITUIDO.

[illegible]


Reedus



BLOCO 1 – SUPERIOR

$$A = 541,79 \text{ m}^2$$

O Terraço terá seu piso removido. Será feito nova impermeabilização e colocação de piso novo.



BLOCO 1 – TÉRREO

 $A = 529,02 \text{ m}^2$

O reboco das salas destacadas em Planta no Térreo serão removidos, refeitos e impermeabilizados.

E.E.E.B JOÃO XXIII

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. DOGUEIS DE MEDEIROS N. 1.528 - POMARIS

DE NA DOURA - SANTA MARIA

QUESTO DE RIFORMA	1851. COORD. PROJ.
	CONTEST. INDOQUE

LINE AMBROSIO RECCHIA

MRQ. CRISTINE AMBROS RECHIA

TARIFA DE EDUCAÇÃO

A ESTADUAL CÍCERO BARBETO

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 103–110

LANDRO, 385 - CENTRO

80

PLANTAS I

[illegible]

1

1

3. Fung. 363068311 CAJ 427625-
4. 312001010 400000 300000
Freesia

