



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS**

UNIDADE DE ENSINO: **ESCOLA BÁSICA ESTADUAL CÍCERO BARRETO**

LOCAL: **SANTA MARIA, RS**

SGO: **2024/026**

RELATÓRIO DE VISTORIA

Em vistoria visual realizada na **E.B.E. CÍCERO BARRETO**, localizada na região central do município de Santa Maria, constatamos danos ocorridos no telhado, calhas, algerosas e demais elementos da cobertura da escola. A escola vem sofrendo problemas em função de fortes chuvas recorrentes que geram transtornos para toda a comunidade escolar ocasionando infiltração, alagamento, mofo e umidade nos ambientes escolares.

Verificou-se alagamentos no último pavimento dos Prédios “A” e “C”, com grande quantidade de água da chuva acumulada nas Salas de Aula, circulação e banheiros além de mofo e demais patologias aparentes nos ambientes.

Verificou-se que o problema é recorrente e que necessita de reparos ou troca da cobertura, telhas, estrutura de madeira, calhas, algerosas e condutores. As telhas de barro do tipo francesa existente no Prédio “A” estão fora do padrão atual, as calhas não comportam mais a quantidade de chuva nos dias de temporal, além da cobertura ser muito recortada e de difícil acesso.

Deverão ser consertados ou substituídos a cobertura, calhas, algerosas e condutores do Prédio “A”. No Prédio “C” deverão ser trocadas algumas telhas e coladas demais telhas. Deverão ser trocadas as algerosas, calhas e condutores.

No Prédio “A” existe um terraço que deverá ser feito nova impermeabilização e colocação de piso.

Tendo em vista a segurança da comunidade escolar recomenda-se a reforma do telhado dos prédios da escola e demais elementos em caráter **emergencial**.

Em anexo seguem fotos da Escola,

Santa Maria, 08 de abril de 2023.


Arqª Cristine Ambros Recchia
ID 3680886/1 CAU A27625-1/ 8ª CRO

Arqª Cristine Ambros Recchia
ID 3680886/1 CAU A27625-1/ 8ª CRO



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS**

FOTOS



Foto 01 – Umidade laje da escola



Foto 02 – Umidade parede



Foto 03 – Telhados escola



Foto 04 – Telhados escola



Foto 05 – Telhado Bloco “C”



Foto 06 – Infiltração

Greelias
At. Func. 3630989/1 CAU/A27625-
23/07/2024, Porto Alegre



Foto 08 – Telhado Prédio “C”



Foto 10 – Umidade forro Sala de Aula

C. Reekie
d. Func. 3630686/1 CAU A27625.
28.03.2025, Costa Rica