





Secretaria de Obras Públicas Departamento de Regionais e Fiscalização 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas – Santa Cruz do Sul

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA

A 6ª Coordenadoria Regional de Obras da SOP, de Santa Cruz do Sul/RS, através do Eng. Alisson Vargas da Cunda e do Coordenador Eng. Paulo Jourdan Reis, vistoriou no dia 04 de abril de 2024 a E.E.E.M. MONTE DAS TABOCAS, localizada na rua Rufino Pereira, 1361, município de Venâncio Aires / RS, em atendimento a demanda SE/2024/00093, para levantamento técnico das condições existentes e necessidades atuais de reforma, bem como atualização dos elementos técnicos dos serviços remanescentes de obra anterior (demanda SE/2017/00008).

Foi executado em obra anterior as instalações elétricas internas, constando: instalação de quadros de distribuição, eletrodutos, eletrocalhas, circuitos terminais, tomadas, interruptores, luminárias, etc.

Falta a execução da rede de alimentação dos QD's, QGBT e subestação.

Os quadros atualmente estão alimentados pela rede antiga, que encontra-se defasada em capacidade, ocasionando frequentes desarmamentos por sobrecarga.


Verifica-se a permanência da precariedade das instalações elétricas, necessitando de aumento de carga, com implantação da subestação e nova entrada de energia prevista.

Verificou-se também a permanência da necessidade de reforma na cobertura, adequando o projeto da rede coletora pluvial, com o propósito de corrigir problemas de infiltrações, que tem se agravado no decorrer do tempo, causando diversos transtornos.

Santa Cruz do Sul, 04 de abril de 2024



ALISSON VARGAS DA CUNDA Id. Func. 3508161/01 6ª CROP / DRF / SOP



PAULO JOURDAN REIS Id. Func. 4918754/01 6ª CROP / DRF / SOP









Secretaria de Obras Públicas Departamento de Regionais e Fiscalização 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas – Santa Cruz do Sul

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 01 - localização prevista para implantação de subestação e QGBT



Foto 02 - percurso previsto para alimentação dos QD's









Secretaria de Obras Públicas Departamento de Regionais e Fiscalização 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas – Santa Cruz do Sul



foto 03 - quadro de medição atual com a capacidade incompatível com a carga atual da escola



 $foto\ 04-QD01\ existente$









Secretaria de Obras Públicas Departamento de Regionais e Fiscalização 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas – Santa Cruz do Sul



foto 04 - QD03 existente



foto 04 - QD02 existente

