



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**  
**7ª CRO - ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAZINHO**

**LAUDO DE VISTORIA**

**Local:** Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias.  
**Endereço:** Rua Maximiliano de Almeida, 252 – Lagoa Vermelha / RS  
**Demanda** SGO SE/2022/00270

Em vistoria técnica realizada no dia 09 de julho de 2024 na EEEF Duque de Caxias em Lagoa Vermelha RS em atendimento a demanda SGO SE/2022/00270, constatamos que a demanda ainda persiste.

O Objeto é trocar o cercamento frontal que é de gradil com 2,00 metros de altura por muro de alvenaria com 1,20 metros e parte do gradil existente fixado na parte superior do muro, em torno de 1,00 metro.

Os elementos técnicos que constam na demanda permanecem da mesma forma, somente o orçamento foi necessário atualizar.

Esta obra não configura como emergencial visto que o gradil está em perfeito estado de conservação.



Carazinho, 16 de julho de 2024

Atenciosamente,

Arquiteto Pierpaolo Bervian  
7ª CRO – ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAZINHO  
ID 2943255-2



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL  
Secretaria de Obras e Habitação

VISTORIA TÉCNICA NA  
E.E.E.F. DUQUE DE CAXIAS – LAGOA VERMELHA,  
DEMANDA SGO SE/2022/00270

Em vistoria técnica realizada em 26-04-22 na E.E.E.F. Duque de Caxias em Lagoa Vermelha RS em atendimento a demanda SGO SE/2022/00270, constatamos o seguinte:

A diretora recebeu recursos a serem investidos na escola do programa Agiliza.

O serviço desejado pela diretora da escola é trocar o cercamento frontal que é de gradil com 2m de altura por muro de alvenaria com 1,20m e parte do gradil existente fixado na parte superior do muro, em torno de 1m. A visibilidade tanto interna como externa oferecida pelo gradil está ocasionando transtorno e atrapalhando as atividades básicas da escola. O fechamento com parte em muro de alvenaria irá preservar a privacidade interna da escola.

O serviço desejado pela direção da escola **NÃO CONFIGURA COMO EMERGENCIAL**, uma vez que o gradil existente está em perfeito estado de conservação, bem fixado, pintado e com o patrimônio protegido. No entanto, a 22º CRO irá prestar assessoramento técnico na execução do serviço.



FOTO 01 VISTA DO  
CERCAMENTO EXISTENTE



FOTO 02 VISTA DO CERCAMENTO  
EXISTENTE

Arq Ednilson Nery  
Fiscal analista  
22º CRO- Vacaria  
27-04-22