




ANEXO I

1. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

1.1. Complexo do Departamento de Logística e Patrimônio:

- Centro de Intendência (Cint);
- Centro de Moto Mecanização (CMM);
- Centro de Logística (Clog).




Piso de Parquet afetado pelas enchentes




Piso do depósito do CInt.




Paredes internas do DLP



Piso do depósito do CIInt




Marcenaria DLP



Gráfica DLP



Sala da Correição DLP



Piso sala interna DLP



Piso do depósito do Clnt.




Aberturas DLP



1.2. Centro de Obras



Piso serralheria CO




Piso do SRD do CO



Piso Externo da área de carga, descarga e manobra do CO





Aberturas da recepção do CO



Parede área externa dos alojamento CO



Parede Externo entrada do CO



Aberturas áreas internas do prédio do CO