









Processo: SGO: SE/2018/00196

Obra: Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel Endereço: Rua Afonso Silva nº 123 - Viamão/RS

Assunto: Acessibilidade

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o panorama atual encontrado na visita técnica à Escola Estadual de Ensino Médio Santa Isabel, situada na Rua Afonso Silva nº 123, em Viamão/RS. A Figura 1 abaixo apresenta uma vista aérea da escola.



Figura 1 - Localização da escola Fonte: Adaptado do Google Maps

16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

17













A partir do encaminhamento da SEDUC, foi solicitada uma visita para atendimento da demanda de instalação de elevador na escola.

Para tanto, foi realizada uma visita técnica ao local, visando o levantamento e coleta de dados para a elaboração dos elementos necessários para dar prosseguimento a demanda. Na visita, ocorrida no dia 06 de dezembro de 2022, estavam presentes, a Diretora da escola Prof. Silvia da Silveira, o Eng. Luciano Fontoura, Eng. Amalia Mayrhofer, Arq. Dayane Caputo e Arq. Bruno Dian.

Na sequência, será apresentada, a situação encontrada na referida data, através de registros fotográficos, medições e demais informações obtidas, consideradas pertinentes, para a análise da viabilidade técnica e econômica da solução a ser adotada

VISITA TÉCNICA

Com base na vistoria, foi constatado que já existe a espera para a instalação do elevador, a obra civil foi feita durante a construção do prédio, o espaço existente atende as necessidades para a instalação de um elevador e seus complementos, são três paradas que atendem todos os pavimentos do prédio da escola, térreo, segundo e terceiro pavimento. Conforme mostram os registros fotográficos abaixo:



16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

18
















Figura 2 - Espera para o elevador feita na construção do prédio



>>> 16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA















Figura 3 - Acesso para o elevador no pavimento térreo



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS

16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

20



>>>













Figura 4 - Acesso ao elevador no segundo pavimento



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS

16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA















Figura 5 - Acesso ao elevador no terceiro pavimento



CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - 3º andar - Ala Sul - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS

16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

22



>>>













Figura 6 - Vista do terceiro pavimento ao térreo



>>> 16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA















Figura 7 - Vista externa da espera para o elevador



>>> 16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

24















Figura 8 - Espaço no térreo junto a espera do elevador para instalação do armário com o painel de comando



>>> 16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

25

ocument.















Figura 10 - Existem manchas de infiltração na laje das caixas d'agua que ficam acima da espera do elevador



16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA













CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao que foi exposto na referida visita técnica, não será necessário um projeto arquitetônico para o prosseguimento da demanda pois as obras já foram executadas. As dimensões das esperas são suficientes para a instalação do elevador.

Existe também espaço para a localização do armário com o painel de comando para o seu funcionamento, espaço este que fica atrás da parede junto a entrada do elevador no térreo, sob a escada da escola.

Para tanto a demanda deverá ser encaminhada para o DPE/Seção de Projetos Elétricos e Equipamentos para a elaboração do projeto de instalação do elevador, uma vez que as obras realizadas no prédio da escola estão compatíveis e se encontram em bom estado para a instalação do mesmo.

Arq. Dayane Caputo Camacho

Arq. Bruno Dian

ID Func. 4860055 | CAU A158855-9 DPA/DOP/SOP ID Func. 3858391 | CAU A9151-0 DPA/DOP/SOP



>>>

16/12/2022 15:19:18

SOP/DPA/387096001

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

27

oocument,











Nome do documento: Relatorio Vistoria.pdf

Documento assinado por

Dayane Caputo Camacho Bruno Francisco Dian Filho Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / DPA / 486005501 SOP / SPESCOLARES / 385839101 Data

16/12/2022 14:38:38 16/12/2022 14:49:52



