




25150000371946

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO – SEAPI
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - DAMI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - INSPEÇÃO PREDIAL CENTRO DE PESQUISA IPVDF



01 - Fachada com marquise e platibanda desabada

02 - Fachada fundos edificação

03 - Madeiramento do telhado comprometido

04 - Trincas na marquise

05 - Rachadura na alvenaria de escoramento ao lado do local de desabamento





25150000371946



SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO – SEAPI
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - DAMI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - INSPEÇÃO PREDIAL CENTRO DE PESQUISA IPVDF



06 - Ruptura no madeiramento

07 - Fachada lateral frente

08 - Fachada lateral onde será instalados os andameiros

09 - Marquise e parte do telhado desabado

10 - Foto lateral do colapso

11 - Isolamento do local com risco de novos desabamentos

RECOMENDAÇÕES

Projeto executivo de recuperação estrutural

Isolamento do Local

Limpeza do local

Recuperação do telhado e sua estrutura

Recuperação da marquise colapsada

Suporte da marquise com risco de colapso

Reforço estrutural no suporte do telhado e marquise

Recuperação e reforço na parede de suporte do telhado e marquise

Porto Alegre, 03 de Novembro de 2025.

Responsável técnico:

Eng.Civil Daniel Franz Barassoul
Id. Func. 3632210/6

Chefe da Divisão de Administração e Manutenção de
Imóveis - DAMI





25150000371946

Nome do documento: Relatorio FOTOGRAFICO - CENTRO DE PESQUISA IPVDF.pdf**Documento assinado por**

Daniel Franz Barassuol

Órgão/Grupo/Matrícula

SEAPI / DAMI / 485952901

Data

25/11/2025 11:52:52

