





ANEXO

I. Muro lateral do Batalhão Rua Capitão André Lago Páris

















**Estrutura remanescente para demolição e reconstrução
(permanecendo portão lateral)**






Comparativo erosão Muro lateral do Batalhão rua Capitão André Lago Páris






II. Muro do Centro de treinamento físico Pedro e Paulo











III. Palanque do Centro de treinamento físico Pedro e Paulo





IV. Reestruturação rede elétrica e hidráulica Pavilhão do CPChq

