



Secretaria de Obras e Habitação
19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas
Santana do Livramento

LAUDO DE VISTORIA COM PARECER TÉCNICO

ESCOLA: Rivadavia Correa
ENDEREÇO: Rua dos Andradas Nº 797
MUNICÍPIO: Santana do Livramento - Rs
ASSUNTO: Recuperação parcial da cobertura da escola

Foi realizada, visita técnica na escola Rivadavia Correa Santana do livramento situada à Rua Andradas Nº 797 objetivando **mostrar as péssimas condições da cobertura da escola que necessita de modo URGENTE e EMERGENCIAL recuperações que de condições mínimas para uso da escola em questão.**

O técnico responsável pela vistoria foi o Eng. José Pedro Duarte Chuy. Coordenador 19ª CROP – Santana do Livramento

Dito isso informamos:

Há necessidade de executar de modo URGENTE E EMERGENCIAL executar os seguintes serviços

- 1 -Retirada da cobertura das telhas francesas.
- 2 – Retirada do madeiramento que sustenta as telhas francesas.
- 3 – remoção das telhas e madeiramento ate o solo, com uso de caminhão munk para evitar andaimes
- 4- Transporte, ate o local licenciado pelo DEMA, do material descartado
- 5- Aplicação manta asfáltica em calhas.
- 6- Aplicação de manta asfáltica na cobertura de zinco para vedar furos e rasgos que Permitem passagem de agua da chuva

OBS:

Os serviços serão executados sem comprometer o funcionamento da escola por isso o uso de caminhão munk para suporte dos trabalhos.

– Anexamos ao presente o Relatório fotográfico devidamente comentado

Santana do Livramento

Eng. JOSÉ PEDRO DUARTE CHUY
CREA/RS: 27.025
Coordenador 19ªCROP

Relatório Fotográfico

ESCOLA: Rivadavia Correa


ENDEREÇO: Rua dos Andradas Nº 797

MUNICÍPIO: Santana do Livramento - Rs

ASSUNTO: Recuperação parcial da cobertura da escola




F01 – Vista geral cobertura escola Rivadavia Correa



F02 – Vista parcial da cobertura com destaques da deterioração existente



F03 – Vista parcial da cobertura mostrando recuperações parciais antes executadas já deterioradas



F04– Vista parcial mostrando a deterioração da cobertura e que abaixo das telhas francesas existem chapas de zinco



F05 – Vista parcial mostrando a deterioração da cobertura e que abaixo das telhas francesas existem chapas de zinco



F06 – Vista parcial mostrando a deterioração da cobertura e que abaixo das telhas francesas existem chapas de zinco



F07 – Vista mostrando parte das calhas deterioradas



F08– Vista parcial do telhado deteriorado com destaque para calha com escoamento interrompido



F09 – Vista com detalhe de cumeeira totalmente deteriorada



F10 – Vista parcial do telhado deteriorado com destaque para calha com escoamento interrompido



F11 – Vista da cobertura de apenas um nível (atrás do bloco maior já com deteriorações)



F12– Vista de parte da cobertura mostrando cumeeira totalmente deterioradas

Eng. JOSÉ PEDRO DUARTE CHUY

CREA/RS: 27.025

Coordenador 19ªCROP