



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÕES
14ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS - SANTO ÂNGELO
Rua Barão de Santo Ângelo, 832-Santo Ângelo-RS**

**PRÉDIO: E.E.E.F. Ulisses Rodrigues
LOCAL: Sto Ângelo-RS
ORGÃO: Secretaria Estadual da Educação.**

RELATÓRIO DE VISTORIA ATUALIZADO

Conforme solicitação de atualização da vistoria descrita na demanda SE/2022/00217, estive na EEEF Ulisses Rodrigues na cidade de Sto. Ângelo-RS no qual fiz verificação dos itens solicitados e a confirmação que as situações apresentadas anteriormente continuam a existir. Tudo conforme segue:

1. A situação apresentada inicialmente de recalque e deformação estrutural em algumas peças da estrutura de concreto armado e alvenaria continuam constantes, e até o presente momento não houve intervenções para recuperação do local. Desta forma persistindo os problemas estruturais existentes nos Pavilhão da Biblioteca e de Salas de Aula, mais precisamente na fachada Oeste;
2. A situação do revestimento do forro das salas afetadas, continuam sem a intervenção, sendo necessária à sua recuperação;
3. Continua a situação de abertura transversal do piso e do contrapiso, o que demonstra nitidamente o afastamento por recalque nas fundações e contrapiso dos prédios;
4. Na sala usada como Auditório nitidamente houve um aumento das infiltrações nas paredes, oriundas do maciço de solo e alvenaria que se encontra executados junto a estas, sendo necessário à sua remoção.

Posto estas colocações, ratifico desta forma a necessidade de execução dos serviços indicados de recuperação da estrutura existentes no SGO de nº SE/2022/00217, e que eles sejam levados a execução o mais breve possível, pois há caráter de EMERGENCIALIDADE no local, e, portanto, mantenho o AUTO DE INTERDIÇÃO TEMPORARIO até que seja procedido a reforma do local afetado.

Obs.: Todas as fotos apresentadas no relatório anterior continuam validas.

Santo Ângelo, 03 de junho de 2024

**Eng. Civil André Bueno Corrêa
14ª C.R.O.P. – Sto. Ângelo-RS
Ident. Func. 3089630-02 /CREA - RS 117077-D**