



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**

RELATÓRIO DE VISTORIA

Local: E. E. E. B Sylvio Dal Moro.

Município: Cacique Doble/ RS.

Objetivo: Levantamento técnico com vistas a reforma emergencial da escola.

Através da solicitação, visitamos a escola E. E. E. B Sylvio Dal Moro, no município de Cacique Doble, com vistas aos danos ocorridos devido ao temporal do dia 16 de outubro de 2023, constatamos que a cobertura em fibrocimento sofreu danos em algumas telhas, assim como as águas oriundas dos fundos do telhado invadiram o pátio da escola, cozinha, salas de aula e um depósito. Os maiores danos ocorreram em 3 salas de aula do pavimento térreo, as quais possuem piso de parquet e uma sala de recursos, que possui piso laminado. Além dos danos da cobertura, e nos citados, também houve estragos nos rodapés e pinturas, as quais terão que ser reparados. Na parte externa do pátio, será necessária a criação de um dreno e tubulação pluvial para conter e evitar novos alagamentos dentro da escola.

Sem mais:

Erechim, 18 de janeiro de 2024.

Hosana Fernandes da Silva

Arq. Hosana Fernandes da Silva
I.D. 487211801 CAU A260510-4
15ª CROP-Erechim-DOP/SOP



24190000317830



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

E.E.E.B. SYLVIO DAL MORO



Foto 01 – Pátio e fachada

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 02 – Pátio com marcas de alagamento

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**




Foto 03 – Desnível por onde água invadiu cozinha

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 04 – Cozinha

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 05 – Sala com danos de água

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**




Foto 06 – Pisos danificados

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 07 – Rodapés danificados

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**




Foto 08 – Parquês danificados

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 09 – Parquês faltando

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS



Foto 10 – Sala com danos no forro

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 11 – Forro danificado

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS**



Foto 12 – Forro sala de aula

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000



24190000317830



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

Erechim, 18 de janeiro de 2024.

Hosana Fernandes da Silva

Arq. Hosana Fernandes da Silva
I.D. 487211801 CAU A260510-4
15ª CROP-Erechim-DOP/SOP

Praça da Bandeira, 190 - Centro, Erechim - RS, 99700-000

13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO DE VISTORIA

Local: E. E. E. B Sylvio Dal Moro.

Município: Cacique Doble/ RS.

Objetivo: Levantamento técnico com vistas a reforma emergencial da escola.

Através da solicitação, visitamos a escola E. E. E. B Sylvio Dal Moro, no município de Cacique Doble, com vistas aos danos ocorridos devido ao temporal do dia 16 de outubro de 2023, constatamos que a cobertura em fibrocimento sofreu danos em algumas telhas, assim como as águas oriundas dos fundos do telhado invadiram o pátio da escola, cozinha, salas de aula e um depósito. Os maiores danos ocorreram em 3 salas de aula do pavimento térreo, as quais possuem piso de parquet e uma sala de recursos, que possui piso laminado. Além dos danos da cobertura, e nos citados, também houve estragos nos rodapés e pinturas, os quais terão que ser reparados. Na parte externa do pátio, será necessária a criação de um dreno e tubulação pluvial para conter e evitar novos alagamentos dentro da escola, devido ao nível do piso do edifício estar abaixo do nível do terreno.

De acordo com as condições expostas neste relatório, para assegurar a segurança e integridade física dos funcionários alunos da escola, bem como preservar o patrimônio público, sugere-se em caráter emergencial a execução dos seguintes serviços:

- Criação de sistema de drenagem no terreno para direcionar águas pluviais para a rede pública e evitar mais alagamentos;
- Instalação de calhas em um bloco, e instalação de tubulação de queda para direcionar as águas das calhas ao sistema de drenagem;
- Reparos em alguns pontos do telhado onde houve danos;
- Remoção e substituição de pisos e rodapés danificados;
- Pintura e regularização de paredes nas salas onde será executada troca dos pisos até 1,20m do piso.

Sem mais,



24190000317830



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
15º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

Erechim, 27 de fevereiro de 2024.

Hosana Fernandes da Silva

Arq. Hosana Fernandes da Silva
I.D. 487211801 CAU A260510-4
15ª CROP-Erechim-DOP/SOP