





Assunto: Relatório de vistoria Colégio Estadual Dom Antônio Reis Faxinal do Soturno - RS

Em visita realizada na referida escola no dia 10 (dez) de junho constatamos que os temporais dos últimos dias afetaram-na, estragando ainda mais parte de seu telhado, sendo boa deste já consertado pela própria escola e também derrubando parte da mureta na frente da escola, há também sérios problemas em algumas calhas ocasionando assim uma série de goteiras no interior de algumas salas e principalmente em pátio muito utilizado em dias de chuva.

## Segue para melhor entendimento registro fotográfico:



Imagem mostra parte do pátio interno utilizado em dias de chuva pela escola, mas que por estar com boa parte das calhas deterioradas chove muito em seu interior.







Imagem mostrando consertos realizados pela escola no telhado do pátio interno, juntamente parte da estrutura enferrujada pelo acumulo de água da chuva.



Figura mostra mureta de cerca de 10 ( dez) metros caída, após chuvas o terreno encharcado e a falta de uma sustentação adequada.





Somos do parecer que os consertos devem ser realizados de forma emergencial e o mais breve possível, a fim de mitigar os estragos que a escola vem sofrendo ao longo do tempo.

Santa Maria, 10 de junho de 2024

**Daniel S. Oliveira** 8° Coordenadoria Regional Obras Públicas

8°CROP