






[illegible]









PLACA			LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES					
Imagem	Código	Suação	Eixo	Estrutura/PM	Lado	Substrato	Película/Fundo/Olla	Película/Legendal/Símbolo	Suporte	Dimensão	Área
	R-7	IMP	ERS-608	14-500	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	14-520	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	15-000	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	15-100	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	15-510	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	15-530	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	16-030	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	16-480	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	16-830	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	16-870	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	17-400	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,80	0,503

645

SINALIZAÇÃO VERTICAL

A) PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Substrato	Película_Fundo/ Película_Legenda/ Símbolo	Suporte	Área
	R-19.4	IMP	ERS-608	22+050	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	22+050	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	22+500	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	22+540	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	23+070	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
	R-7	IMP	ERS-608	23+150	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,503
Total: 17,603									

B) PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Substrato	Película_Fundo/ Película_Legenda/ Símbolo	Suporte	Área
	A-1a	IMP	ERS-608	21+080	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-1a	IMP	ERS-608	19+960	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-1a	IMP	ERS-608	18+800	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
Total: 1,92									

PLACA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Substrato	Película_Fundo/ Película_Legenda/ Símbolo	Suporte	Área
	A-1b	IMP	ERS-608	18+500	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-1b	IMP	ERS-608	20+480	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-1b	IMP	ERS-608	20+750	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
Total: 1,92									

PLACA		LOCALIZAÇÃO				ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Substrato	Película_Fundo/ Película_Legenda/ Símbolo	Suporte	Área
	A-2a	IMP	ERS-608	15+460	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-2a	IMP	ERS-608	17+160	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-2a	IMP	ERS-608	17+680	LE	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-2a	IMP	ERS-608	17+950	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-2a	IMP	ERS-608	18+790	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
	A-2a	IMP	ERS-608	19+430	LD	Aço	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,64
Total: 3,84									

EQUIPE TÉCNICA		NOTAS:		D.G.P	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	01	REVISÃO	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	02	REVISÃO	CAT - CONTRATO DE APOIO TÉCNICO	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	03	REVISÃO	Rodovias: ERS-608	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	04	REVISÃO	Trechos: EIR- BR-293 - PEDRAS ALTAS - LOTE II	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	05	REVISÃO	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	06	REVISÃO	Notas de Serviço - Sinalização Vertical	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	07	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	08	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	09	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	10	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	11	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	12	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	13	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	14	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	15	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	16	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	17	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	18	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	19	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	20	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	21	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	22	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	23	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	24	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	25	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	26	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	27	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	28	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	29	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	30	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	31	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	32	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	33	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	34	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	35	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	36	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	37	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	38	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	39	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	40	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	41	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	42	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	43	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	44	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	45	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	46	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	47	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	48	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	49	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	50	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	51	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	52	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	53	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	54	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	55	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	56	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	57	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	58	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	59	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	60	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	61	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	62	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	63	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	64	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	65	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	66	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	67	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	68	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	69	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	70	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	71	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	72	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	73	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	74	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	75	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	76	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	77	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	78	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	79	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	80	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	81	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	82	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	83	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	84	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	85	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	86	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	87	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	88	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	89	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	90	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	91	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	92	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	93	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	94	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	95	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	96	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	97	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	98	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	99	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	100	REVISÃO	DATA: MAR/2023	REVISÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

B) PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-2a	IMP	ERS-608	21+980	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
							Total 4,48

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-2b	IMP	ERS-608	15+650	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	15+200	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	15+420	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	15+800	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	16+780	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	17+460	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	18+480	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	19+380	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	19+760	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-2b	IMP	ERS-608	21+600	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-5b	IMP	ERS-608	22+480	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-5b	IMP	ERS-608	23+050	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-7a	IMP	ERS-608	19+180	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-7a	IMP	ERS-608	20+390	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
							Total 1,28

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-7b	IMP	ERS-608	18+940	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-7b	IMP	ERS-608	20+150	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
							Total 1,28

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-27	IMP	ERS-608	17+790	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-27	IMP	ERS-608	17+900	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-27	IMP	ERS-608	18+300	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-27	IMP	ERS-608	18+450	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
							Total 2,56

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES		
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Substrato	Película_Fundo/ Orla	Área
	A-32a	IMP	ERS-608	13+910	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-32a	IMP	ERS-608	14+050	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-32a	IMP	ERS-608	19+200	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-32a	IMP	ERS-608	19+380	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-32a	IMP	ERS-608	20+380	LD	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
	A-32a	IMP	ERS-608	20+590	LE	Aço	0,64
						Coluna Simples Madeira h=3,00	0,64
							Total 3,84

EQUIPE TÉCNICA		NOTAS:		D.G.P	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	COORDENADOR DO PROJETO	01	REVISÃO	01	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	02	REVISÃO	02	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	03	REVISÃO	03	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	04	REVISÃO	04	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	05	REVISÃO	05	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	06	REVISÃO	06	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	07	REVISÃO	07	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	08	REVISÃO	08	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	09	REVISÃO	09	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	10	REVISÃO	10	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	11	REVISÃO	11	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	12	REVISÃO	12	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	13	REVISÃO	13	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	14	REVISÃO	14	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	15	REVISÃO	15	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	16	REVISÃO	16	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	17	REVISÃO	17	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	18	REVISÃO	18	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	19	REVISÃO	19	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	20	REVISÃO	20	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	21	REVISÃO	21	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	22	REVISÃO	22	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	23	REVISÃO	23	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	24	REVISÃO	24	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	25	REVISÃO	25	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	26	REVISÃO	26	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	27	REVISÃO	27	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	28	REVISÃO	28	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	29	REVISÃO	29	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	30	REVISÃO	30	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	31	REVISÃO	31	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	32	REVISÃO	32	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	33	REVISÃO	33	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	34	REVISÃO	34	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	35	REVISÃO	35	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	36	REVISÃO	36	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	37	REVISÃO	37	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	38	REVISÃO	38	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	39	REVISÃO	39	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	40	REVISÃO	40	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	41	REVISÃO	41	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	42	REVISÃO	42	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	43	REVISÃO	43	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	44	REVISÃO	44	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	45	REVISÃO	45	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	46	REVISÃO	46	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	47	REVISÃO	47	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	48	REVISÃO	48	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	49	REVISÃO	49	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	50	REVISÃO	50	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	51	REVISÃO	51	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	52	REVISÃO	52	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	53	REVISÃO	53	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	54	REVISÃO	54	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	55	REVISÃO	55	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	56	REVISÃO	56	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	57	REVISÃO	57	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	58	REVISÃO	58	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	59	REVISÃO	59	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	60	REVISÃO	60	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	61	REVISÃO	61	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	62	REVISÃO	62	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	63	REVISÃO	63	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	64	REVISÃO	64	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	65	REVISÃO	65	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	66	REVISÃO	66	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	67	REVISÃO	67	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	68	REVISÃO	68	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	69	REVISÃO	69	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	70	REVISÃO	70	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	71	REVISÃO	71	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	72	REVISÃO	72	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	73	REVISÃO	73	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	74	REVISÃO	74	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	75	REVISÃO	75	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	76	REVISÃO	76	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	77	REVISÃO	77	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	78	REVISÃO	78	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	79	REVISÃO	79	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	80	REVISÃO	80	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	81	REVISÃO	81	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	82	REVISÃO	82	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	83	REVISÃO	83	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	84	REVISÃO	84	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	85	REVISÃO	85	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	86	REVISÃO	86	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	87	REVISÃO	87	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	88	REVISÃO	88	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	89	REVISÃO	89	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	90	REVISÃO	90	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	91	REVISÃO	91	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	92	REVISÃO	92	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	93	REVISÃO	93	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	94	REVISÃO	94	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	95	REVISÃO	95	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	96	REVISÃO	96	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	97	REVISÃO	97	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	98	REVISÃO	98	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	99	REVISÃO	99	REVISÃO
PROJETA	PROJETA	100	REVISÃO	100	REVISÃO

D) PLACAS EDUCATIVAS

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES					Dimensão	Área
Imagem	Código	Situação	Enx.	Estaca/M	Lado	Substrato	Perícu./_fundo/Ofra	Perícu./_Legenda/ Símbolo	Suporte		
	ADV-05	IMP	ERS-608	14-400	LE	Aço	Typo III	Typo IV	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10
	ADV-00	IMP	ERS-608	19-550	LE	Aço	Typo III	Typo IV	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10
	ADV-00	IMP	ERS-608	20-780	LE	Aço	Typo III	Typo IV	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10
	ADV-00	IMP	ERS-608	21-680	LE	Aço	Typo III	Typo IV	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10

C) PLACAS DE INDICAÇÃO

PLACA		LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES				Dimensão	Área	
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/KM	Lado	Substrato	Período Fundo / Oficial	Período / Largura / Símbolo	Suprte		
	IC-01-ERS608	IMP	ERS-608	18+050	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,50x1,00	2,50
	IC-02-ERS608	IMP	ERS-608	21+915	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,80x1,20	3,36
	IC-03-ERS608	IMP	ERS-608	21+520	LE	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,80x1,20	3,36
	IC-04-ERS608	IMP	ERS-608	22+200	LE	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,50x1,00	2,50
	IC-05-ERS608	IMP	ERS-608	20+307	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,50x1,20	3,00
	IC-06-ERS608	IMP	ERS-608	19+120	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,50x1,20	3,00
	IC-07-ERS608	IMP	ERS-608	14+160	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,50x1,00	2,50
	IC-08-ERS608	IMP	ERS-608	20+210	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10
	IC-09-ERS608	IMP	ERS-608	19+000	LD	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 3,50	2,10x1,00	2,10
	ID-10	IMP	ERS-608	19+130	LE	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,20x1,20	2,64
	ID-10	IMP	ERS-608	20+340	LE	Aço	Tipo III	Tipo II	Coluna Dupla Colapsível h= 4,00	2,20x1,20	2,64

F) SERVICIOS AUXILIARES

PLACA				LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES					
Imagem	Código	Situação	Exo	Estaca/M	Lado	Substrato	Película_fundo/ Órfa	Película_Legenda/ Símbolo	Suporte	Dimensão	Área
	S-14	IMP	ERS-608	13+935	LE	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60
	S-14	IMP	ERS-608	14+055	LD	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60
	S-14	IMP	ERS-608	19+223	LE	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60
	S-14	IMP	ERS-608	19+345	LD	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60
	S-14	IMP	ERS-608	20+425	LE	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60
	S-14	IMP	ERS-608	20+560	LD	Apo	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,60x1,00	0,60

[illegible]

h) MARCADORES DE ALINHAMENTO - DISTÂNCIA 03x03m

PLACA			LOCALIZAÇÃO		ESPECIFICAÇÕES			
Ingen	Código	Situação	Eixo	Lado	Substrato	Película_Fund/Grã	Película_Legenda/Símbolo	Dimensão
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LE	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85
	MQ	IMP	ERS-608	LD	Aço	Tiplo III	Tiplo III	0,50x0,85

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Imagem	PIACA		LOCALIZAÇÃO			ESP/GR/CA/CS				Dimensão	Área	
	Código	Situação	Exat.	Estat/VM	Lado	Quant. Peças	Distância (m)	Substrato	Orla			Película, Laminado, Stribobol
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-269	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-272	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-272	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-275	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-275	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-278	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-289	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-292	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-292	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-295	LD	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-295	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30
	MAD/MAE	IMP	ERS-008	14-298	LE	2	3x3	Apo	Tipos III	Tipos IV	Coluna Simples Madeira In-2,50	0,30

G) MARCADORES DE PERIGO

PLACA					LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES			
Imagem	Código	Situação	Eixo	Estaca/M	Lado	Substrato	Película /Judo/ Orla	Película /Lenda/ Símbolo	Suprte	Dimensão	Área
	MP-01	IMP	ERC-608	14+278	LD	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,30x0,50	0,27
	MP-01	IMP	ERC-608	14+289	LE	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madeira h= 3,00	0,30x0,50	0,27

MARCADORES DE ALINHAMENTO - DISTÂNCIA 08x08m

PLACA			LOCALIZAÇÃO			ESPECIFICAÇÕES								
Imagem	Código *	Situação	Eixo	Estaca/VLM	Lado	Quarteirões	Orientação (gr)	Substrato	Precisão	Período de Validade	Simbolismo	SupORTE	Dimensão	Área
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-620	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-628	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-636	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-644	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-652	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-660	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	
	MAD/A/E	IAP	ERS-008	18-668	LE	2	S&S	Aço	Tipo III	Tipo IV	Coluna Simples Madrina n=2,50	0,50x0,60	0,30	

[illegible]