



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
7ª CRO - ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VISTORIA

Local: E.E.E.M.Ricardo Francisco Gasparin

Endereço: Rua Pinheiro Machado s/n – União da Serra / RS

Demanda SGO SE/2022/00259

Em vistoria técnica realizada na E.E.E.M.Ricardo Francisco Gasparin em União da Serra/RS em atendimento a demanda SGO SE/2022/00259, constatamos que os problemas relatados na demanda ainda persistem, porém com alguns agravantes.

Na quadra de esportes as rachaduras estão mais visíveis e alguns desníveis entre as placas de concreto também.

Em dias de chuva a quadra continua alagando por estar em um nível mais baixo que o lado externo e impossibilitando a prática de esportes, principalmente no inverno .


Foi relatado pela direção da escola que a cobertura da quadra apresenta goteiras. Dá para ver alguns furos pequenos nas telhas, provavelmente pela falta de alguns parafusos que se soltaram.

A estrutura do telhado do bloco 01, acima do refeitório, está visivelmente com problemas, sendo constatado que o telhado cedeu parcialmente afastando os beirais, desnivelando o forro interno (o qual será incluso na reforma também) e ocasionando goteiras em dias de chuva. Foi verificado também nesse bloco algumas fissuras nas paredes do refeitório.

Pelos problemas acima citados, conclui-se que é EMERGENCIAL a reforma para evitar maiores danos aos materiais internos e principalmente aos usuários.

Carazinho, 13 de agosto de 2024.

Atenciosamente,



Arquiteto Pierpaolo Bervian
7ª CRO – ESCRITÓRIO REGIONAL DE CARAZINHO
ID 2943255-2