



 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Diretoria de Infraestrutura Rodoviária  MEMORANDO		
DE: 10.^a SR – Cachoeira do Sul	NÚMERO: 10.^a SR /014/2026	DATA: 29/04/2026
PARA: DIR – Diretoria de Infraestrutura rodoviária	ASSUNTO: Conservação de Rodovias – Contratação Emergencial	
Vimos através deste comunicar que o contrato AJ/CV/051/25, que tem como objeto a Conservação Rotineira Emergencial em Rodovias Pavimentadas, sob circunscrição da 10^a Superintendência Regional do DAER, finda em 25/06/2026. Manter vigente contrato de conserva para a malha pavimentada é imprescindível para a manutenção das condições necessárias a trafegabilidade durante o ano, mas principalmente no período de chuvas que atravessamos em que nossas rodovias com pavimentos envelhecidos ficam bastante deteriorados. Nesse momento, se ocorrer a falta de contrato nossas rodovias pavimentadas ficaram em condições precárias e intransitáveis. Especialmente as Rodovias com maior VDM e tráfego pesado. Além das rodovias que foram atingidas pelos efeitos climáticos de 2024 e ainda não foram totalmente recuperadas. As rodovias sofrem constantemente agravamento das condições de trafegabilidade, pela degradação dos trechos, devido ao desgaste natural e às intempéries e faz necessário intervenções constantes dos serviços cada vez mais necessários, sendo inviável para a rede pavimentada ficar sem a cobertura de contrato que garanta a sua manutenção continuada, necessitamos desses serviços para dar condições de trafegabilidade e segurança aos usuários das rodovias. O DAER, não possui mais equipamentos e pessoal qualificado, não tem condições de intervir e fazer as melhorias necessárias nas rodovias de forma direta, necessitando terceirizar os serviços através de contratos e investimentos para melhorar a infraestrutura e suportar as cargas as quais são submetidas. Também a de se considerar que grande parte do saldo contratual vem sendo utilizado para recuperar rodovias atingidas pelos efeitos climáticos sucessivos aos quais o Estado foi atingido. Solicitamos o máximo empenho desta DIR/SMR para viabilizar a continuidade ininterrupta de contratos de conserva, para que tenhamos condições de evitar prejuízos e insegurança aos usuários de nossas rodovias pavimentada. Seguem Relatório fotográfico com imagens da situação atual das rodovias, que mesmo que mantenhamos uma manutenção constantes, alguns pontos ainda não conseguimos atender e as condições dos pavimentos antigos vão surgindo novos problemas, pelo desgaste natural, intempéries e ação do tráfego. Para subsidiar uma nova contratação emergencial de serviços de conserva da malha pavimentada da 10^a Superintendência Regional do DAER, estamos anexando ao presente os seguintes documentos: - Relatório Fotográfico Atualizado, abri de 2026; - Quadro de Quantidades; - Relação de Rodovias; - Cotações de materiais; ART. Eng.º João Batista Rosa de Almeida Coordenador Regional - 3.^a CR Matrícula n.º 4337360		