

Tabela 1 — Tabela de laudos necessários
Cinto de Sv Preto

Laudo Requisitado	Resultado esperado
Laudo de identificação do polímero do coldre:	Atestando tratar-se poliamida**
Laudo de identificação do polímero do porta carregador:	Atestando tratar-se poliamida **
Laudo de identificação do polímero da argola do porta bastão:	Atestando tratar-se poliamida
Laudo de identificação do polímero do compartimento do porta algemas:	Atestando tratar-se poliamida
Laudo de identificação do polímero da entreteia interna do cinto:	Atestando tratar-se poliamida
Laudo de identificação do polímero da entreteia interna do porta algema e porta bastão:	Atestando tratar-se de PVC (Policloreto de vinil)
Laudo de identificação do tecido do cinto, porta algemas e porta bastão:	Atestando tratar-se poliamida
Laudo de identificação do tecido da fita de debrum do cinto, porta algemas e porta bastão:	Atestando tratar-se poliamida **
Laudo de identificação do material da fivela: NBR 15173	Definindo o metal que é fabricada, devendo ser não oxidável o mesmo
Laudo de ensaio de ruptura da fivela: NBR 15174	Carga de ruptura mínima de 120 KG/F

Imagem do Porta Algema







Imagem do Porta Carregador



FIVELA

FRENTE



COSTAS







Imagem do Coldre




DEVERA POSSUIR VERSÃO PARA
POLICIAIS DESTROS E CANHOTOS

Imagem Geral do Cinto de Serviço Preto.JPG



**DEVERA POSSUIR VERSÃO PARA
POLICIAIS DESTROS E CANHOTOS**

Imagem Porta Bastão Especial



**DEVERA POSSUIR VERSÃO PARA
POLICIAIS DESTROS E CANHOTOS**