





## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 7525

**DADOS GERAIS** 

Número do Cadastro:

7525

PRESÍDIO ESTADUAL DE SANTO

Nome de Referência das

PROPRIO

Nome de Referência do Imóvel: Classificação do Bem Público:

USO ESPECIAL

Unidade Associada: Situação de Destinação:

Classificação:

DESTINADO

Tipo do Imóvel:

AREA/TERRENO/GLEBA

Situação de Regularização:

REGULARIZADO

Índice de Destinação (%):

100,000000

Descrição: Em Alienação:

Não

Não

0

Nº Incorporação PROA/SPI:

Lei Autorizativa de Alienação: Data Lei Autorizativa Alienação:

Nº Alienação PROA/SPI: NIRF:

18/2400-0005779-7

Nº tombo antigo do imóvel:

Tombado Patr. Histórico:

Nº Inscrição Municipal:

7553

CCIR:

CAR:

VALOR DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL Tipo de Valor Esfera Competente Legislação

Número/Ano

**BAIXA IMOVEL** 

Uso irregular:

Motivo da Baixa:

Data da Baixa:

Nº Processo da Baixa PROA:

Nº Processo da Baixa SPI: Informações Adicionais Baixa:

**PROCESSOS** 

LOCALIZAÇÃO

Zona:

Urbana

Unidade da Federação: Município

Rio Grande do Sul SANTO CRISTO

Bairro/Distrito: Logradouro/Localidade: **CENTRO** 

**RUA GOIAS** 

Numero/Lote:

148

Quadra:

7

Complemento:

Ponto Referência:

CEP:

Igreja Católica Ascensão do Senhor

GEORREFERÊNCIA

DATUM:

SIRGAS 2000

Fuso:

21

Meridiano Central:

57

Coordenadas Planas UTM do Marco

Altitude ortométrica:

257,070 730.284.601

Este: Norte:

08/12/2023 13:56:31

6 919 585 965

Coordenadas Geodésicas do Marco

Latitude grau: Latitude minuto:

-27 49'

Latitude segundo:

43,091"

Longitude grau:

-54°

Longitude minuto: Longitude segundo:

39' 42.922"

08/12/2023

pag. 1 de 4

455









## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 7525

PROPRIEDADE

Situação regularização Estado:REGULARIZADOTipo de Registro:MatrículaNúmero do Registro:6844

**Livro**: 2RG **Folha**: 01

Cartório: REGISTRO DE IMOVEIS
Comarca: SANTO CRISTO

Data do Registro:04/05/1990Forma de Incorporação:DOAÇÃOValor de Incorporação:R\$ 1,00

Propriedade / Posse: RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

Data registro patrimônio União: Certidão autorizativa transf.:

TERRENO

Matriculada

 Área Total (m²):
 4.600,00

 Frente (m):
 0,00

 Área com fração (m²):
 0,0000

 Fração Ideal (m²):
 0,000000

Profundidade Equivalente (m):

Área Disponível (m²): 4.600,00

Situação terra rural:

TERRENO REGISTRADO

Frente/Lateral

Confrontação da Frente/Lateral Confrontante

0,00

TERRENO VISTORIA

Informações complementares

 Vegetação:
 Médio porte

 Uso do solo:
 Serviços públicos

 Situação de quadra
 Meio de quadra

Levantada (Vistoria)

 Área Total (m²):
 3.276,56

 Frente (m):
 80,26

CONFRONTANTES VISTORIA

Leste: Arroio Manjolo
Oeste:
Norte: Rua Goias
Sul: Arroio Manjolo

Imóveis nºs 188, 208 e 1617 da Rua Mal. Deodoro

08/12/2023 pag. 2 de 4









## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 7525

<b>Espécie</b> CARGA	Data baixa Nome referência		<b>Área útil (m²)</b> 0,00	<b>Área total (m²)</b> 241,00	Averbação	Nº pavimentos 0	<b>Área disponí</b> 0,00	
VISTORIA								
<b>Data de Realizaç</b> 14/06/2018	, ,		Pertence ao Estado Pertence	<b>Tel. Contato</b> (55) 35411-488	Observação Vistoria			
INFRAESTRUTU	RA							
Serviços e Instal	ações							
- Água								
- Correio - Escola								
- Iluminação publ	lica			<del>-</del>	le pedestres:	Médio		
- Praça	··			_	le veículos:	Alto		
- Telefone				Atividade	predominante:	Residencia	al	
<ul><li>Supermercado</li><li>Energia elétrica</li></ul>	ı							
Pavimentação do	-	Asfalto						
Pavimentação pa	asseio:	Concreto						
Zoneamento:		Centro						
Largura logradoi	uro (m):	14,30						
DOCUMENTOS  Data	Tipo Documen	to Nome De	ocumento					
07/08/2014	MATRÍCULA	6844.pdf						
VISTORIA - AC	GENTE EXTERN	0						
Data	Tipo Documento				Nome Documento			
29/06/2018	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE				ART José Maria - David - Robson.pdf			
29/06/2018 29/06/2018	MATRÍCULA MONOGRAFIA DO MARCO			GPE 7525 - Mat. 6	i844.pdf rco GPE 7525.pdf			
29/06/2018				•	ório Fotográfico.pdf			
29/06/2018	RELATORIO ARQUIVO FOTOGRÁFICO MEMORIAL DESCRITIVO				GPE 7525 - Memorial Descritivo.pdf			
04/07/2018		O DE DIFERE	NÇA DE ÁR		•			
04/07/2018		NTO PLANIAL			•			
IMAGENS								
HISTÓRICO								
HISTÓRICO DE S	-							
<b>Número Solicita</b> o 17930	çao	Tipo Solicita	çao		uação Solicitação ITORIZADA	Situa	ção Destinação	

08/12/2023 pag. 3 de 4









## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL - Nº 7525

**AFETAÇÃO** 

Número Solicitação: 17930 Exercício: 1995

Órgão: SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

Unidade Orçamentária:

Usuário vinculado: 443347

Usuário: GPE - Usuário migração solicitação

Área afetada terreno (m²): 4600,0000

 Data início:
 11/08/1995
 Tipo ocupação:
 PRESÍDIO

 Data public. Diário Oficial:
 Nº Processo PROA:
 1824000057797

Informações adicionais: Usuário Vinculado: SUPERINTENDENCIA SERVICOS PENITENCIARIOS

IDT da escola:

**EDIFICAÇÕES AFETADAS 1** 

Espécie Edificação Área Afet. Edificação (m²) Área Edificação (m²) Área Disponível (m²) Data Inicial

CARGA 241,00 241,00 0,00

VISTORIA

Data da vistoria: 14/06/2018
Empresa vistoriadora: EMPRESA 1
Vistoriador (a): VISTORIADOR 1

Observações da vistoria:

Situação de localização: Localizado
Obstruído: Não

Motivo da obstrução:

Contato no local: Eliseu Aloisio Friedrich - Administrador do presídio

Telefone do contato: (55) 35411-488
Pertence ao Estado do RS: Pertence

08/12/2023

pag. 4 de 4

458



08/12/2023 13:56:31