



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Localização da escola e indicação dos prédios 3 e 5. (Fonte: Google Maps)



Foto 2 - Cobertura danificada - Prédio 3.



Foto 3 - Cobertura danificada - Prédio 3.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 4 - Cobertura danificada - Prédio 5.



Foto 5 - Cobertura danificada - Prédio 5.



Foto 6 - Cobertura danificada - Prédio 5.



Foto 7 - Cobertura danificada - Prédio 5.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 8 - Cobertura danificada - Prédio 5.



Foto 9 - Cobertura danificada - Prédio 5.



Foto 10 - Cobertura danificada - Prédio 3.



Foto 11 - Cobertura danificada - Prédio 3.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 12 - Cobertura danificada - Prédio 3.



Foto 13 - Cobertura danificada - Prédio 3.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**




Foto 14 - Piso do refeitório com afundamento - Prédio 3.




Foto 15 - Piso do refeitório com afundamento - Prédio 3.



Foto 16 - Portas de acesso danificadas - Prédio 5.



Foto 17 - Portas de acesso danificadas - Prédio 5.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 18 - Vão com peças vazadas que acumulam água no piso - Prédio 5.



Foto 19 - Portas de acesso danificadas Prédio 5.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 20 - Prédio 3.



Foto 21 - Prédio 3.



Foto 22 - Prédio 3.



Foto 23 - Prédio 3.