









Cachoeirinha, 19 de outubro de 2023 Ref. Obra 0801.5 /2023

# RELATÓRIO TÉCNICO SONDAGEM À PERCUSSÃO

(Segundo as Normas Brasileiras NBR 6484)

Responsável Técnico: Fernanda Mazurkewicz Soares (Crea-RS 256287)

À

#### E.E.E.M PROFESSORA NAURA TEIXEIRA.

Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

Furnanda Mozwikiwicz Geores

**>>>** -

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...













#### Prezados Senhores,

Atendendo ao solicitado por V.Sas, apresentamos no presente relatório, os resultados das sondagens à percussão realizadas na obra: **Rua João Franciscatto**, **15 – Santa Maria / RS**.

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, indicando as características do solo perfurado e as posições dos níveis de água encontrados nos 06 furos de sondagem à percussão, totalizando 32,70 metros de perfuração, sendo a locação por conta do cliente.

A realização das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 6484/2020: "Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos".

#### METODOLOGIA UTILIZADA

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 Kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, ou conforme orientação da Norma Brasileira NBR – 6484/2020.

Os resultados são apresentados em gráficos e numericamente e consistem na soma do número de golpes necessários para cravação dos 0,30m finais.

Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada e obtida uma amostra amolgada do solo que é classificada segundo sua gênese, consistência ou compacidade, cores predominantes e etc.

Foram realizadas determinações do nível d'água freático conforme o método de ensaio da Norma Brasileira NBR – 6484/2020. Os resultados dessas determinações estão apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

Firmanda Mozwikiwicz Geores



27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUÇÃO EFE...











#### SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados 06 furos de sondagem à percussão, com profundidades abaixo relacionadas totalizando 32,70 metros de perfuração, sendo a locação por conta do cliente.

### TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

Solo	Índice de resistência à penetração	Designação
	≤ 4	Fofa (o )
Areias e Siltes	5 a 8	Pouco Compacta ( o )
arenosos	9 a 18	Medianamente Compacta ( o )
u. c.10000	19 a 40	Compacta ( o )
	> 40	Muito Compacta ( o )
	≤ 2	Muito mole
	3 a 5	Mole
Argilas e Siltes argilosos	6 a 10	Media ( o )
argiiosos	11 a 19	Rija ( o )
	20 a 30	Muito rija ( o )
	> 30	Dura ( o )

A EMPRESA se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente trabalho.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Eumanda Mozurkwicz Cours (Crea-RS 256287)

Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br - solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792



27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUÇÃO EEE...

gocumen/

ssinad'













			Av.					SL ondag			•	Obra: Local:	MURO DE JOÃO FRAI	PESSORA NA CERCAMENT NCISCATTO,	ГО	TA MARI			
Revestimento Método cravação	Cota relação R.N.	Inicio	Final	NSPT 0-15cm	NSPT 15-30cm	NSPT 30-45cm	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Furo SP	N° 080 <b>01</b> - Standart	Sondagem 01.5 /2023 Cota	<b>1,350</b> Test		Co 0000000		finais iniciais	N 5
1,0	-3,65			1 2 5 14 19 20	2 7 15 19 25	1 3 9 18 21 30	3 4 12 29 38 45	3 5 16 33 40 55	1 2 3 4 5 6 6 7	0,45 2,76	Argila arenosa de Argila areno Argila areno	a, pouco s consistêr osa, pouco consisté Limite de	o siltosa, cor ência dura sondagem le 10 min:	za, mole inza e laranj rja r laranja, de		10 22	0 33	0 4	
	-18,65 -13,65 -8,65	N.W. C. Commenter of N. W.	Nao ioi erio#ritado N.A.						8 8 9 9 100 111 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 22 22			icmonsta Fernand Engenh	iozukuulis S M. Soares eirachil s 256287						
	-28,65 -23,65								23 24 25 26 27 28 29 30 31										
Nível d	-33'65 l'agu		18/1	0/202	3						1 3/8 "	Revestir	mento Ø Peso	2 3/8 " 65,0 kg			ta de exicio 18/	PRO	A
Fina Obs. Digit:		final	não		icado	devi Orlan		érmino			2 " no mesmo dia. esp: FERNAND		a de queda	75,0 cn		térm 10/2023		10/2023 Folha 0:	



SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...


















SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...















					_			- Sc	<b>SU</b> andag	ens		Cliente: EEEM PROFESSORA NAUI     Obra: MURO DE CERCAMENTO     Local: JOÃO FRANCISCATTO, 15			
-				Av. I	ernar	ndo F	errari	, 218 - S	ala 202 -	Cachoe		Perfil de Sondagem	N	Coordenad	las N
,	ção	R.N.			ε	E	Ë	۲e	ا , ح ا		Œ	N° 0801.5 /2023		0000	145 IN
	Método cravação	ão F	.e.	_	NSPT 0-15cm	NSPT 15-30cm	NSPT 30-45cm	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	tras	Prof. Camadas (m)	Furo SP 03 Cota 0,200		30 cm	
3	8	Cota relação	Inicio	Final	£	T 15	т 30	ice o	idice iais/:	Amostras	Gam	•		30 cm	iniciais
2	۸éto	ota			S	NSF	NSF	Índ ini	ri fi	4	of.	SPT - Standart Penetration Test			
2	_	$\Box$		_	_						4	Camadas - Classificação dos solos	10	20 3	0 40
•					1	1	2	2	3	ш	0,90	Argila pouco arenosa, cor cinza, mole  Argila pouco arenosa, cor cinza e laranja, de			
					2	2	2	4	4	1	1,72	consistência mole	1		
				Ī	4	5	8	9	13	2					
				ŀ	$\neg$					3		Argila arenosa, pouco siltosa, cor laranja, de	,		
		ω <sub></sub>		ŀ	12	16	19	28	35	4		consistência rija a dura		1.	
	$_{\rm CA}$	4			20	25	26	45	51						7
					25	30	30	55	60	5	5,30	↑ Limite de sondagem			
				ı						6		Limite de sondagem			
				ŀ	$\dashv$					7		Lavagens de 10 min:			
				ļ								1º - 2cm / 2º - 2cm / 3º - 1cm			
				- 1	_					8					
		8'6-		Ţ	$\neg$					9					
1				ŀ	$\dashv$				$\vdash$	10			<del>                                     </del>		
				ŀ	$\dashv$	_				11					
				L											
				ſ	T					12	•				
				ŀ	$\neg$					13					
		-14,8		ŀ						14					
		-1													
			- 13							15					
			2		一					16					
			- 0		$\dashv$	=				17					
			- tuni		_					<b>H</b> ,,		Fernanda Mazurkuliz Soors			
		ω	Não foi encentrado N.A.							18		Fernanda M. Soa <b>res</b> Engenheira civil			
		-19,8	- f	3						19		CREA-RS 256287			
1			Z		_					20					
				ŀ	$\dashv$					21					
				L											
										22					
				Ī						23					
		-24,8		ŀ	$\dashv$	-				24			<del>                                     </del>		
		.,,			_				$\vdash$				$\vdash$		
										25					
I				ſ	T					26					
				ŀ	$\dashv$					27					
I				ŀ	$\dashv$	_				28			<del>                                     </del>		
		-29,8		- [	ļ										
I		-25								29					
				ļ	$\neg$					30					
				ŀ	$\dashv$	$\dashv$			$\vdash$	31					
				ļ	$\dashv$	_				32			<del>                                     </del>		
				- [											
		es .		ſ	T					33					
		-34,8		ŀ	$\dashv$					34					
1				ŀ	$\dashv$				$\vdash$	35			<del>                                     </del>	COCII	Men
					_								$\vdash$	Dann	11/0
										36				4	\
I				ļ	$\neg$					37				>>> F	PROA
<u>.</u>	السا					_				Amos	trador	Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de e	recucão /
		agua		10/1	1/2022	,						•		N	/
ci					0/2023						nterno	1 3/8 " Peso 65,0 kg		Inicio 18/	II or -
a					)/2023						xterno	2 " Altura de queda 75,0 cm		término 18/	10/2023
)	bs.	NA 1	final	não	verifi	cado	devi	do ao t	érmino d	la son	dagem	no mesmo dia.			
_	t:		and:		ndad	lor: (	Orlan	do			Fna Re	sp: FERNANDA MAZURKEWICZ SOARES	19/10	)/2023	Folha 03

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...















				•	_			_ Sc	<b>SU</b>	gens		•	Obra: MURO DE	FESSORA NAU CERCAMENTO NCISCATTO, 1			A / RS		
	٦	l _:		AV.	remar	nao F	errari		ala 202 -	Cacno			 Perfil de Sondagem	1	N	Со	ordenad	das	N
suto	Método cravação	R.N.			E S	0cm	5cm	Índice de SPT iniciais/30cm	<u></u>	SS	Prof. Camadas (m)		N° 0801.5 /2023		0,0	00000		0	
Revestimento	cra	Cota relação	Inicio	Final	NSPT 0-15cm	NSPT 15-30cm	NSPT 30-45cm	e de is/30	Índice SPT finais/30cm	Amostras	mad	Furo SP	04 Cota	0,200			_ 30 cm _ 30 cm		
Seve:	itodc	ta re	П	-	ISPT	SPT	SPT	ndice	Índi finai	Ā	<del>آ</del> ي	SPT	- Standart Penetration	Гest					
	Mé	8			_	z	z	į					adas - Classificação dos s		0 10	0 2	0 3	0 4	10 5
1,0					1	1	2	2	3		0,45		ouco arenosa, cor cina a, pouco siltosa, cor ci						
					2	2	2	4	4	1	1,80		de consistência mole		<u>'</u>				
										2	1,00		War and Shall						
					6	9	11	15	20	3		Araila arang	osa, pouco siltosa, cor	larania do					
		8,			11	15	21	26	36	4			sistência muito rija a d				```		
	CA	4			19	23	24	42	47	5									
	Н				21	24	27	45	51		5,56		Limito do condagom	9.49					<i>`\</i>
										6			Limite de sondagem						,
										7		Lā	avagens de 10 min:						
										8		1º - 2c	cm / 2º - 2cm / 3º - 1	cm					
		8'6-			$\dashv$		$\vdash$			9									
Н		7			$\dashv$		$\vdash$			10									
					_					11									
										12									
		æ								13									
		-14,8								14									
										15									
			<	5						16									
			Não foi encrentesco N A		_					17			Fecnanda poznkuliz	Soous					
			tua									'	Fernanda M. Soares						
		8	9	5						18			Engenheira civil CREA-RS 256287						
		-19,8	\$	5						19									
			2	2	$\neg$					20									
					$\dashv$					21									
					$\dashv$					22									
					_					23									
		8,																	
		-24,8								24									
										25									
					$\neg$					26									
					$\dashv$		$\vdash$			27									
					$\dashv$		$\vdash$			28									
		-29,8			$\dashv$		$\vdash$			29					$\vdash$				
Н		-,-			_					30									
							$ldsymbol{ld}}}}}}$												
							L_			31									
					$\neg$					32									
		ا ۔			$\neg$					33									
		-34,8			$\dashv$		$\vdash$			34									
Н		H			$\dashv$		$\vdash$			35							ocii	Men-	
							_		$\vdash \vdash$	36							Dogs	-11/2	
					_		<u> </u>											ND C	\
										37						7	?? ŀ	rKC	A
Nív	el d'	'agua	a							Amo	strador		Revestimento Ø	2 3/8 "		Da	ta de ex	kecução	
Inic	j		m	17/1	0/202	3				Ø	interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg		In	icio 17/	10/2023	3
Fina	1		m	18/1	0/202	3				Ø	externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm		térm	ino 17/	10/2023	3
0	bs.	0																	
Dig	it:	Ferr	nand	a. So	ondac	dor:	Orlan	do.			Eng Re	esp: FERNAND	A MAZURKEWICZ SO	ARES	19/1	.0/2023		Folha 0	4
_																			

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...














**>**>>>

27/10/2023 16:57:09 SOP/3<sup>st</sup>

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...















				Av.				_ Sc	SU ondac ala 202 -	gens	eirinha	. Obra	a: MURO DE al: JOÃO FRA	DFESSORA NAUF CERCAMENTO NCISCATTO, 15	- SANTA	A MARIA			
Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Inicio	Final	NSPT 0-15cm	NSPT 15-30cm	NSPT 30-45cm	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Furo SP 06  SPT - Sta	l de Sondagem 0801.5 /2023 Cota Indart Penetration Classificação dos s	<b>1,300</b> Test solos		00000		0 finais iniciais	<b>N</b>
2,0					1 3	3	4 8	3 4 9	2 7 14	1 2	2,56	Argila pouco aren Argila arenosa, p consis							
	CA	-3,7			12 21 19	16 20 26	19 23 29	28 41 45	35 43 55	3 4 5	5,71		nsistência dura	r laranja, de					,
		-8,7								6 7 8 9		Lavage	e de sondagem ens de 10 min: 2º - 2cm / 3º - 1	cm					
		~								10 11 12									
		-13,7	۵							13 14 15 16									
		-18,7	Não foi encrentrado N A							17 18 19		Fecr	Fernanda M. Soa <b>res</b> Fernanda M. Soa <b>res</b> Engenheira Ci <b>vil</b> CREA-RS 25 <b>6287</b>	z Soores					
			Ž	N. C.						20 21 22 23									
		-23,7								24 25 26									
		-28,7								27 28 29									
										30 31 32 33									
		-33,7								34 35 36							<sup>30</sup> CIII	nenta	<u> </u>
Inici Fina	i		m		0/202					Ø	strador interno externo	1 3/8 "	vestimento Ø Peso Altura de queda	2 3/8 " 65,0 kg 75,0 cm		Inic	- 0 31	ecução 10/2023 10/2023	
O Dig	bs. it:		and	a. So	ondac	lor:	Orlan	do.			Eng Re	sp: FERNANDA MA	AZURKEWICZ SO	ARES	19/10	)/2023	i	Folha 06	5



SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...


















27/10/2023 16:57:09 SOP/3ª SCEOP/387061801 MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE... 194













## Relatório Fotográfico

#### **SPT 01**





Fernanda M. Soares Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** 

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

















Fernanda Mozukuwiz Sooro Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** 

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

















Fernanda M. Soares Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** -

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

















Fernanda Mozakuwiz Soous Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** 

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

















Fernanda M. Soares Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** 

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

















Fernanda M. Soares Fernanda M. Soares Engenheira civil CREA-RS 256287



Matriz – Av. Fernando Ferrari, 218 – 202 – Cachoeirinha-RS - (51) 2470-0784

Filial – Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes, 2330, Três Vendas – Pelotas – RS – (53) 9.9710-7000

Filial – Adolfo Callegaro, S/N – Haller – Santo Ângelo - RS - (55) 9.9604.2364

www.solosul.eng.br -solosul@solosul.eng.br

(51) 9.9777-7792

**>>>** 

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...















Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

**ART Número** 12835621

Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Participação Técnica: Motivo: NORMAL	INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convenio: NAO E CONVENIO	Motivo: NORMAL	

Contratado

Carteira: RS256287 Profissional: FERNANDA MAZURKEWICZ SOARES E-mail: fernandamazurkewicz@hotmail.com RNP: 2221020898 Título: Engenheira Civil Empresa: TTS SERVIÇOS DE SONDAGENS E PERFURAÇÕES DO SOLO EIRELI 241875 Nr.Reg.:

Contratante

Nome: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E-mail: Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 1501 3º ANDAR Telefone: CPF/CNPJ: 87958641000131 Cidade: PORTO ALEGRE Bairro.: PRAIA DE BELAS CEP: 90119900 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: E.E.E.M PROFESSORA NAURA TEIXEIRA Endereço da Obra/Serviço: Rua JOÃO FRANCISCATTO 15 CPF/CNPJ: Cidade: SANTA MARIA Bairro: CEP: UF:RS Finalidade: OUTRAS FINALIDADES Vlr Contrato(R\$): 6.130,65 Honorários(R\$)

**Data Início:** 17/10/2023 Prev.Fim: 19/10/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descrição da Obra/Serviço Unid. Execução Geotecnia - Sondagem 1.00 UN Elaboração de Relatório Geotecnia - Sondagem 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/10/2023

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo Furnanda Hozurkuvicz Soores FERNANDA MAZURKEWICZ SOARES SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO Local e Data Profissional

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.





27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...











Nome do documento: Relatorio Sondagem SPT 0801 5 2023 EEEM PROFESSORA NAURA TEIXEIRA SANTA MARIA.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Daniel Soares de Oliveira

SOP / 8ªCROP / 350775001

26/10/2023 09:35:17



**>**>>>

27/10/2023 16:57:09

SOP/3ª SCEOP/387061801

MONITORAR - OBRA EM EXECUCAO EEE...

