




**GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
Secretaria de Obras e Habitação  
4º CRO – Coordenadoria Regional de Obras – Caxias do Sul  
- Escritório Vacaria RS -

**RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA**  
**C.E. FREI GETÚLIO – BOM JESUS**

Em vistoria técnica realizada em 16-04-24 no C.E. Frei Getúlio em Bom Jesus em atendimento à demanda SGO SE/2020/00100, identificamos que a demanda conforme relatório anterior do dia 19-05-23 persiste. É necessário atender a demanda de emergência. Segue fotos.



Escadaria sem corrimão lateral




Escadaria sem corrimões na lateral

1



**GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
Secretaria de Obras e Habitação  
4º CRO – Coordenadoria Regional de Obras – Caxias do Sul  
- Escritório Vacaria RS -



Escadaria sem corrimões e sem fita antiderrapante



Escadaria com proteção insuficiente

  
ARQ. EDNILSON DA COSTA NERY  
M.Func. 3649959-1 - CAU nº 155920-3  
2º CROP - Vacaria-RS

Arq. Ednilson C. Nery  
4º CRO- Vacaria RS  
16-04-24