



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO

Processo: 24/1207-0000297-0

Objeto: cobertura de telhado

Local: CBMRS – Rua Silva Só, 300

Município: Porto Alegre

CROP: 1ª

Porto Alegre, 09 de abril de 2024.

Relatório de vistoria técnica

1. Considerações iniciais:

O prédio de garagem tem estrutura metálica e telhas galvanizadas em bom estado de conservação.




Figura 01 – vista superior Google maps (acesso em 09/04/24)

2. Histórico e descrição da demanda:

Vistoria realizada no dia 20 de março último, com análise visual do telhado, interna e externamente.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO



Figura 02 – cobertura do atual prédio garagem

3. Considerações gerais:

A figura mostra a estrutura metálica composta de tesouras adequadamente construídas, embora não possamos, apenas visualmente, definir os perfis utilizados. Também as terças estão espaçadas corretamente.

4. Conclusão:

Não há emergencialidade na substituição das telhas do prédio em questão, do ponto de vista da estanqueidade da cobertura. A substituição seria eficaz em termos de conforto termoacústico, visto que funcionará no local a Central Estadual de Licitações, onde circulará um número expressivo de pessoas. Desta forma, o uso de telhas sanduíche com núcleo de poliestireno são recomendadas.

Eng. Luiza Lontra

CREA 53366

Fiscal de obras





24120700002970

Nome do documento: Relatorio de vistoria 2.pdf

Documento assinado por

Luiza Helena Zogbi Lontra

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / 1°CROP / 375603302

Data

09/04/2024 16:14:05

