





N° SGO: SE/2023/00399

OBJETO: Reforma Cobertura Bloco 01 e 02, forros e beirais do bloco 03.

LOCAL: EEEB João XXIII

MUNICÍPIO: Campina das Missões

CROP: 17° Santa Rosa/RS

Santa Rosa, 13 de agosto de 2024.

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

Em vistoria no dia 11 (onze) de março de 2024, na EEEB João XXII, localizada na Rua uruguaiana, 337, centro, Campina das Missões/RS, devido ao vendaval ocorrido no mês de novembro de 2023, atingindo as coberturas dos prédios escolares.



Foto 01, google maps, localização.

Com o vendaval foram danificadas muitas telhas, estas quebradas e arrancadas da cobertura, ocorrendo destelhamento em alguns locais. O destelhamento ocorreu nos prédios do Bloco Administrativo (bloco 01) e no prédio de salas de aula (bloco 02). Com o destelhamento houve inundações nestes locais, danificando o forro de PVC.







Devido aos problemas relatados, os serviços a serem executados:

- Reforma cobertura do bloco 01 e 02;
- Substituição das telhas de fibrocimento por telhas de aluzinco;
- Demolição de forro PVC no auditório, e instalação de novo;
- Troca de beirais e espelhos de madeira no bloco 03.

A Escola necessita com extrema urgência da recuperação da cobertura destes prédios. Também, a substituição do forro e beirais.

Os serviços são considerados <u>necessários e emergenciais</u>, e à não execução dos mesmos poderá agravar os problemas existentes e danificar a estrutura dos prédios.

MARILA GABRIELA WEIRICH
Data: 13/08/2024 10:03:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marilia Gabriela Weirich

Arquiteta e Urbanista Cau A45300-3 ID 957293501 17ª Coordenadoria de Obras Secretaria de Obras Públicas Santa Rosa/RS.









Relatório Fotográfico



Foto 01: Bloco 01



Foto 02: Blocos 01 e 02

SE/DMOE-DOE/487676801









Foto 03: Blocos 02



Foto 04: Bloco 03











Foto 05: Bloco 02



Foto 06: Forro auditório









Foto 07: Bloco 01



Foto 02: Bloco 01



