



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**

RELATÓRIO DE VISTORIA

Em vistoria realizada na dependências do **C.E. CORONEL PILAR**, localizado na Rua Pinto Bandeira nº 225, Bairro N. Sra. das Dores, **Santa Maria/RS**, constatou-se que a situação das instalações elétricas prediais continuam as mesmas verificadas em vistoria realizada no dia 17/01/2024, conforme segue:

- A fiação da entrada de energia elétrica da escola está fixa na cobertura metálica sem a devida proteção, ocasionando risco de energização da estrutura e descargas elétricas (Foto 2);
- O quadro de disjuntores localizado no Hall de entrada da escola apresenta evidências de curto circuito;
- Tomadas e interruptores soltos com fiação exposta (fotos 7,8);
- Colocar proteção contra contato (Foto 3);
- Falta placa de sinalização de risco no quadro de distribuição do segundo pavimento;
- Além dos reparos pontuais imediatos citados acima, necessita de reforma completa das instalações elétricas da edificação;
- Na demanda SGO SE/2017/00341 tem-se os elementos técnicos para reforma das instalações elétricas, no entanto há necessidade de alteração no projeto da subestação de energia elétrica, pois a mesma não atende os padrões atuais da concessionária.
- Muitos problemas evidenciados são agravados pelos pontos de infiltração do telhado, assim faz-se necessário a reforma da cobertura do prédio a fim de sanar os riscos apresentados. Para isso é importante que seja executada a obra de reforma da cobertura prevista no SGO SE/2022/00542, o qual teve seu projeto concluído por essa coordenadoria.
- Para sanar os problemas evidenciados nas instalações elétricas da escola recomenda-se a reforma geral da rede elétrica de forma emergencial;
- De imediato é sugerido reparos pontuais na rede existente com recurso da escola como foi orientado na data de 17/01/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
Data: 19/08/2024 10:10:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Soares de Oliveira
ID: 3507750-01 | CAU A577472-1
Analista Arquiteto-8ª CROP/DRF/SOP

Porto alegre, 14 agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO JOSE DA CUNHA
Data: 14/08/2024 14:12:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo José da Cunha
ID: 3791238-01 | CREA/RS: 083219
Analista Engenheiro-1ª CROP/DRF/SOP



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO




Foto 1



Foto 2

Av. Borges de Medeiros, 2496 – N. Sra. de Fátima – Santa Maria/RS – CEP: 97015-090

E-mail: cro8@sop.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 3




Foto 4



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 5



Foto 6

Av. Borges de Medeiros, 2496 – N. Sra. de Fátima – Santa Maria/RS – CEP: 97015-090

E-mail: cro8@sop.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto7



Foto 8

Av. Borges de Medeiros, 2496 – N. Sra. de Fátima – Santa Maria/RS – CEP: 97015-090

E-mail: cro8@sop.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 9



Foto 10

Av. Borges de Medeiros, 2496 – N. Sra. de Fátima – Santa Maria/RS – CEP: 97015-090

E-mail: cro8@sop.rs.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
8ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS – SANTA MARIA**



Foto 11