





RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA

Atendendo solicitação da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, realizei vistoria na Escola Félix Engel Filho, localizada no município de Guaporé-RS.

As necessidades de reparos nas calçadas ainda persistem, considerando a notificação recebida bem como a necessidade de melhoria no acesso principal dos alunos a escola. Em conversa com a diretora a mesma explicou que os alunos entram pelo acesso de britas e aguardam no pátio coberto, sendo que o mesmo não possui acessibilidade para cadeirantes e falta guarda-corpos para segurança dos alunos no local. Ainda o acesso necessita ser pavimentado devido a acessibilidade que no momento é composta apenas por britas.

Para que se preserve a segurança e se assegure a acessibilidade no local é considerada Emergencial, devendo ser atendida o quanto antes.

Passo Fundo 02 de setembro de 2024.

Atenciosamente.

Arq Aline Scuro
Analista Arquiteta da 7ª CRO/DO/SOPS
ID nº 3871444

plice Davo.


Rua Nascimento Vargas, 153, CEP 99020 000 – Passo Fundo/RS – (54) 3311 4922 cro7@sop.rs.gov.br







Departamento de Regionais e Fiscalizações 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas



Rua Nascimento Vargas, 153, CEP 99020 000 – Passo Fundo/RS – (54) 3311 4922 cro7@sop.rs.gov.br









SE/DMOE-DOE/498719501


































SE/DMOE-DOE/498719501







Departamento de Regionais e Fiscalizações 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas




Rua Nascimento Vargas, 153, CEP 99020 000 – Passo Fundo/RS – (54) 3311 4922 cro7@sop.rs.gov.br















Departamento de Regionais e Fiscalizações 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas



SE/DMOE-DOE/498719501







Departamento de Regionais e Fiscalizações 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas









