



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto



Vistoria

Laudo: Verificar as condições relativas ao estado de CONSERVACÃO e ESTABILIDADE de edificação utilizada como depósito INTERDITADO. A área afetada está totalmente isolada, destacando o surgimento de manifestações patológicas existentes, acarretando na redução da vida útil devido a ação do tempo, comprometendo a durabilidade e desempenho, deixando de ser utilizado ao fim a que se destina, caracterizando falha de desempenho, requerendo intervenção técnica em caráter de urgência.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Estrutural

Interdição: Sim

Laudo Interdição: Manter a restrição de uso do depósito para alunos, professores e funcionários até que as condições ideais de segurança sejam reestabelecidas através de intervenções necessárias de DEMOLIÇÃO da edificação INTERDITADA COM A MÁXIMA BREVIDADE, a fim de evitar o surgimento de problemas estruturais de maior proporção que podem causar o colapso da edificação, ocasionando a perda de segurança e funcionalidade da estrutura existente.

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	100,00 %	100,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico

Rafael Marques Damiani

Arquitetônico e Orçamentista

Documento assinado digitalmente
RAFAEL MARQUES DAMIANI
Data: 08/10/2024 09:22:35-0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

