



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação
22º CRO- Vacaria RS

RELATÓRIO DE VISTORA TÉCNICA
G.E. FREI GETÚLIO – BOM JESUS - RS, LOCALIZADO NA
RUA DR. JOSÉ CANCELLO Nº 374
19-05-23

Em vistoria técnica realizada em 19-05-23 no C.E. Frei Getúlio em Bom Jesus em atendimento à demanda SGO SE/2020/00100, identificamos o seguinte: A escola é constituída de quatro andares sendo que a acessibilidade aos pavimentos existentes se dá por três conjuntos de escadarias distribuídas pela edificação. As mesmas não fornecem total segurança aos usuários da escola. É necessário a intervenção de reforma no que diz respeito à complementação e aprimoramento nos itens de segurança existentes. Corrimões, telas de proteção e fita adesiva antiderrapante são alguns dos elementos necessários a serem implantados. Estes elementos irão fornecer segurança para que os alunos e professores possam desenvolver suas atividades com tranquilidade.

A necessidade existente conforme laudo anterior desenvolvido em 07-07-20 persiste . Segue imagens em anexo.

A emergencialidade neste projeto no conjunto de escadarias existente é:


- Instalar corrimões;
- Instalar telas de proteções;
- Instalar fitas antiderrapante nos degraus;



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação

22º CRO- Vacaria RS






GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação

22º CRO- Vacaria RS



Arq Ednilson Nery
22º CRO- Vacaria
22-05-23



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de Obras e Habitação

22º CRO- Vacaria RS