




Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Escadas que levam ao 3º andar do DML



Vista aproximada – piso vinílico



Corredor de acesso em frente às escadas e elevador – piso vinílico



Sala em frente às escadas, à direita – piso vinílico



Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Corredor de acesso, após porta principal – piso já removido



Primeira sala à direita – piso vinílico



Primeira sala à direita – piso vinílico



Extensão da primeira sala à direita – piso vinílico



Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Segunda sala à direita – piso removido



Banheiros do corredor (à direita) – piso cerâmico



Sala maior à direita – piso removido



Sala maior à direita – piso parcialmente removido



Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Banheiro da sala maior à direita – piso cerâmico



Corredor de acesso aos banheiros à esquerda – piso cerâmico



Primeira sala à esquerda – piso cerâmico



Segunda sala à esquerda – piso cerâmico



Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Extensão da segunda sala à esquerda – piso misto



Terceira sala à esquerda - chaveada



Quarta sala à esquerda - granitina



Quinta sala à esquerda – piso removido



Instituto-Geral de Perícias
Departamento Médico-Legal
Seção de Antropologia Forense

Registro fotográfico: piso 3º andar DML 10-12-2024



Sexta sala à esquerda - granitina



Amplo laboratório ao fundo, três salas - granitina